

ウールマーク品質基準

品質基準 CP-1 : 2016

洗剤

基本品質基準

特性	試験方法	合格基準
洗濯堅牢度 (汚染) ΔE (以下)	240	
色相 1		11.0
色相 2		4.0
色相 3		4.0
色相 4		—
色相 5		28.5
色相 6		11.0
色相 7		7.0
色相 8		4.0
色相 9		4.0
色相 10		4.0
色相 11		7.0
色相 12	4.0	
羊毛繊維損傷—湿潤破断強力 (WBS)	286	WBS(参考洗剤)—WBS(試験洗剤) ≤ 20 kPa
蛍光増白剤の存在 (OBA) (羊毛成分のみ) (注 2 を参照)	146	≤ 1-2
水素イオン濃度 (pH)	242	≤ 10.5

テストアンドレポート

洗浄力	311
-----	-----

注

1. 漂白剤系を含む洗剤は使用してはならない。漂白剤の存在を検出するには、TWC-TM241 を使用する。
2. 洗剤の蛍光増白剤 (OBA) 度が 2 を超える場合、ウールマーク TWC-TM5 (耐光堅牢度試験) を試験試料に実施し、ウールマーク TWC-TM146 に従って羊毛の黄変が生じないことを証明しなければならない。